aixperanto - Benutzerhandbuch

Dokumentation







Gliederung

- 1 Motivation
- 2 Installation
- 3 Handhabung
- 4 Visio-Kurzbefehltasten
- 5 Anwendungserfahrung
- 6 Ansprechpartner





Ein Modell ist ein Abbild der Wirklichkeit unter bestimmten Gesichtspunkten




Straßenkarte

- Straßenlage und -größe möglichst genau abbilden
- Festgelegte Symbole und Konventionen
- Orientierung z.B. für Autofahrer: Wo muss ich lang?



Lageplan von Universitätsgebäuden

- Lage der Gebäude möglichst genau abbilden
- Angedeutetes Umfeld (z.B. Bus- und Bahn)
- Orientierung für Studenten/Besucher: Wo muss ich hin?



U-Bahn-Plan


- Skizze der U-Bahnstrecken inkl. Haltestelle
- Grobe Richtungsverläufe zu erkennen
- Orientierung für Fahrgäste: Welche Bahn bringt mich zum Ziel?

Jedes Modell wird für bestimmte Frage- oder Problemstellungen entworfen und dadurch geprägt.





Abbildung der Wirklichkeit im Unternehmen – Modellierung von Prozessen



- Einzelne Prozessschritte sind definiert und abgebildet
- Prozessstruktur ist deutlich zu erkennen und somit auch mögliche Schwachstellen
- Zusammenhänge und Reihenfolge der Schritte sind auf einen Blick erkennbar
- Orientierung für das Management: Läuft der Prozess optimal?

Für eine sinnvolle Prozessbewertung ist es wichtig, die Prozessabläufe in einem Modell übersichtlich darzustellen.






Das Prozessmodell muss die Probleme des Unternehmens intuitiv verdeutlichen

■ Bestände
 ■ Rückschleifen
 ■ Ausschuss
 ■ Medienbrüche
 ■ Wertschöpfungsbeitrag
 ■ Standardisierungsgrad
 ■ Steuerungsprinzipien

Prozessparameter


Visualisierung der Prozessparameter in aixperanto durch:



Swimlanes

- Aus dem Alltag bekanntes Farbschema
- Zuordnung von "gut" und "schlecht"
- Verdeutlichen die Interaktion zwischen den am Prozess Beteiligten

Prozesselemente FIFO



Kaizen-Blitze




- Einfach, bildlich zu verstehender Zeichensatz
- Schnelles, intuitives
 Verständnis des
 Prozesses
- Direkte Ansprache bekannter Probleme
- Transparente, eindrückliche Darstellung

Mitarbeiter werden für Probleme des Unternehmens sensibilisiert





Die Mitarbeiter eines Unternehmens müssen die Abbildung ihrer Prozesse selbständig durchführen können



Vorgehen und Auswertung müssen leicht verständlich und intuitiv sein.





Gliederung


- **1** Motivation
- 2 Installation
- 3 Handhabung
- 4 Visio-Kurzbefehltasten
- 5 Anwendungserfahrung
- 6 Ansprechpartner





Installationsanleitung (I/II)

aixperanto_v2.0.vsd







Installationsanleitung (II/II)

Softwarevoraussetzungen:

Microsoft Visio Professional 2007

Ausführen der Installation:

a Legen Sie die Installations-CD für aixperanto in Ihr CD-Laufwerk ein.


Kopieren Sie sämtliche Dateien der CD in ein Verzeichnis.

(Die aixperanto-Elemente müssen sich in einem Ordner befinden).

- b Öffnen Sie die Datei aixperanto_v2.0.vsd. Es erscheint die aixperanto-Arbeitsleiste auf dem Bedienfeld.
- Betätigen Sie in der Toolbar von aixperanto den Button "aixperanto initialisieren".
- d Wählen Sie anschließend im Menü Extras den Eintrag "Vertrauenstellungscenter..." und ändern Sie in dem sich öffnenden Dialog die Einstellungen für Makros in "Alle Makros aktivieren" und "Zugriff auf das VBA Projektobjektmodell vertrauen".

Visio neu starten und die Änderungen werden übernommen.

aixperanto_v2.0.vsd








Installationsanleitung – Add-In "Speichern unter – PDF oder XPS"


Installation des Add-Ins "Speichern unter – PDF oder XPS" von Microsoft


- Der aixperanto-CD liegt ein Add-In von Microsoft für MS Office 2007 zur Unterstützung bei der Erstellung von PDF-Dateien bei.
 - Installationsdatei für deutsche Office-Version SaveAsPDFandXPS de.exe
 - Installationsdatei für englische Office-Version SaveAsPDFandXPS_en.exe

Führen Sie die entsprechend Programmdatei "SaveAsPDFandXPS_de.exe" oder "SaveAsPDFandXPS_en.exe" um die Installation zu starten aus.

- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Installation abzuschließen. Bei erfolgreicher Installation wird ein Fenster mit dem Text "Die Installation ist abgeschlossen" angezeigt.
- Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie in der Office-Hilfe nach "Speichern einer Datei im PDF-Format" suchen.












Gliederung

- 1 Motivation
- 2 Installation
- 3 Handhabung
- 4 Visio-Kurzbefehltasten
- 5 Anwendungserfahrung
- 6 Ansprechpartner






Übersicht über die Handhabung der Modellierungssoftware



- Swimlanes / Zeitachsen
- Prozesselemente
- Verbinder

Gestaltungs- elemente












Gestaltungselemente - Übersicht




Gestaltungselemente

- 1 Bedienfenster
- 2 Swimlanes/ Zeitachsen
- 3 Prozesselemente
- 4 Verbinder






Gestaltungselemente – Shape-Schablone








Gestaltungselemente – Bedienfenster







Gestaltungselemente – Bedienfenster




In der "Shape-Schablone" befinden sich die am häufigsten verwendeten Elemente, Verbindungen und Verknüpfungen.

Einfügen der Objekte

Die Symbole werden dabei einfach per "drag & drop" auf das Arbeitsfeld gezogen und erscheinen dann dort.


Die Größe der Elemente, Verbindungen und Verknüpfungen lässt sich verändern, indem das jeweilige Objekt markiert und durch Ansetzen des Cursors an einer Ecke bei gedrückter Maustaste durch Ziehen vergrößert wird.








Gestaltungselemente – Swimlanes / Zeitachse







Gestaltungselemente – Swimlanes






Gestaltungselemente - Zeitachsen

Zeitachsen


- Neben Swimlanes können Prozessschritte oder Gruppen von Prozessschritten mit Zeitachsen in Prozesszeiten und Übergangszeiten strukturiert werden, um deren Zeitbedarf zu visualisieren.
- Genau wie Swimlanes können Zeitachsen per "drag & drop" auf das Arbeitsfeld gezogen werden. Eine visuelle Unterstützung wird durch die Sägezahndarstellung realisiert.







Gestaltungselemente – Prozesselemente








Gestaltungselemente – Prozesselemente

Prozesselement


- Prozesselemente dienen einer detaillierten Beschreibung der Prozessschritte.
- Prozesselemente werden vertikal in der Swimlane den ausführenden Stakeholdern zugeordnet.
- Horizontal werden Prozesselemente nach Vorgänger- und Nachfolge-Prozessen geordnet.
- Die Konfiguration der Prozessparameter wird im Abschnitt Prozessmodellierung erläutert.








Gestaltungselemente – Verbinder







Gestaltungselemente – Verbinder









Gestaltungselemente – Verbinder

Darstellungselemente der Verbindungen machen Material- und Informationsflüsse wie auch deren Schwachstellen transparent.



Datenbankbasierter Informationsfluss







Gestaltungselemente – Verknüpfungen

Verknüpfungen



Und/Oder-Verknüpfung: die Gesamtaussage ist wahr, wenn mindestens eine Aussage wahr ist



Und-Verknüpfung: Die Gesamtaussage ist wahr, wenn beide Aussagen gleichzeitig wahr sind



Entweder-Oder-Verknüpfung: die Gesamtaussage ist wahr, wenn genau eine Aussage wahr ist




Freigabe-Verknüpfung






Prozessmodelierung



- Swimlanes/ Zeitachsen
- Prozesselemente
- Verbinder

Gestaltungselemente




Prozessmodellierung












Gestaltungselemente

- 1 Bedienfenster
- 2 Swimlanes/ Zeitachsen
- 3 Prozesselemente
- 4 Verbinder






Prozessmodellierung













- Bei Betätigen des Buttons "Organisiere Swimlanes" erscheint ein Fenster zum sortieren, benennen, hinzufügen und löschen von Swimlanes. Darüber hinaus kann in diesem Fenster die Länge der Swimlanes vorgegeben werden.
- 2 Die Schaltflächen dienen zum Festlegen einer Sortierreihenfolge der Swimlanes.
- 3 Mit 🖊 kann für jede einzelne Swimlane ein Name vergeben werden.
- 4 Mit den Schaltflächen → und können Swimlanes eingefügt bzw. gelöscht werden.
- 5 In diesem Textfeld wird die Länge der Swimlanes vorgegeben.






Die Änderungen werden erst durch Klicken auf "OK" auf dem Zeichenblatt wirksam.





Vorgehen bei der Anpassung der Zeitachse

- 1 Rechtsklick auf die entsprechende Zeitachse und wählen des Kontextmenüeintrage "Zeitachse anpassen".
- 2 Angaben zur Größe der Swimlane und Eingabe der Bearbeitungszeiten.
- 3 Bestätigen mit "OK".








- 1 Markieren des Feldes "Prozessbeschreibung".
- 2 Betätigen des Buttons "Prozessgruppe erstellen".
- 3 Es erscheint ein neues Zeichenblatt, dessen Name aus dem Text des Feldes "Prozessbeschreibung" abgeleitet wird.
- Auf diesem Zeichenblatt kann der Unterprozess erstellt werden. Vorgehensweise wie gehabt.
- 5 Zum Auflösen der Prozessuntergruppe wieder das Feld Prozessbeschreibung auswählen und den Button "Prozessgruppe aufheben" betätigen.




Hilfreich, wenn kleinere Prozessketten unterschiedlicher Detaillierungstiefe für Powerpoint aufbereitet werden sollen.







Prozessmodellierung








Prozessmodellierung – Beschreibung der Prozesselemente

Prozesssymbol Prozesssymbol Prüfen Ablage/ Dokumentation Information/ Klärung/Meeting Planen Planen Steuern Symbol ausblenden




- 1 Doppelklicken auf die Felder des Prozesselementes.
- 2 Auswahl der Prozesssymbole bzw. Prozesscharakteristika.
- 3 Bestätigen mit "OK".








Prozessmodellierung – Konfiguration der Prozessparameter



- Auswahl der Beschreibungsfelder eines
 Prozesselementes.
- Bestätigen mit "OK".
- Die Einstellungen werden für alle neu eingefügten Prozesselemente übernommen.
- Wenn die Einstellungen für alle Prozesselemente der aktuellen Seite übernommen werden sollen, muss nach Schritt 1 ein Häkchen gesetzt werden.







Prozessmodellierung – Prozessbeschreibung

Fixieren der Prozesselemente


Wird der Schalter "Prozesselemente fixieren" aktiviert, so werden alle Prozesselemente des aktiven Zeichenblattes an den darauf befindlichen Swimlanes ausgerichtet. Die Prozesselemente können danach



lediglich innerhalb der einzelnen Swimlanes verschoben werden; ein vertikales Verschieben ist danach also nicht mehr möglich. Durch Deaktivieren dieser Schaltfläche wird die Fixierung der Prozesselemente auf dem Zeichenblatt wieder aufgehoben.

Für einzelne Prozesselemente kann die Fixierung aufgehoben werden


- 2 Rechtsklick auf das entsprechende Feld Prozessbeschreibung und wählen des Kontextmenüeintrages "Fixierung aufheben"; es erscheint das Icon ▶ Das Prozesselement ist nun frei positionierbar.
- 3 Diese Einstellung kann durch erneuten Rechtsklick und Wahl des Kontextmenüeintrages "Fixieren" wieder rückgängig gemacht werden.







Prozessmodellierung – Prozessfluss









Prozessmodellierung – Prozessfluss (I/II)

Verbinden von Prozesselementen

- In aixperanto lassen sich die Einstellungen der Verbinder in einem Dialog vornehmen.
- 1 Betätigen des Buttons "Verbinder ausrichten".
- Das Fenster "Verbinder -Darstellungsdetails" erscheint. Auswählen der gewünschten Verbindungsart. Mit "OK" bestätigen.
- Im rechten Teil des Fensters werden die Einstellungen für Verbinder eines Zeichenblattes festgelegt.
- Der linke Teil des Dialogs ist nur dann aktiv, wenn vor dem Aufruf Verbinder selektiert wurden. Für sie kann eine separate Einstellung vorgenommen werden, ohne dass sie durch die Einstellungen für das Zeichenblatt überdeckt werden.










Prozessmodellierung – Prozessfluss (II/II)

Die ausgewählte Verbindungsart wird übernommen.


- 5 Durch Auswählen des Buttons "manueller Informationsfluss" in der "Shape Schablone" wird die Verbindung per "drag & drop" in das Arbeitsfeld übernommen.
- 6 Verbindung am Element ansetzen. Sobald das Kästchen rot wird ist der Verbinder eingerastet und kann mit gedrückter Maustaste gezogen werden. (nur einfache Verbinder)







Prozessmodellierung








Prozessmodellierung – Kommentierung

- 1 Auswählen des zu kommentierenden Prozesselementes.
- Betätigen des Buttons "Neuer Kommentar".
- Es erscheint ein Kommentarfeld mit Datum und Benutzername.
- 4 Bearbeiten des Kommentars.
- Der Kommentar verbleibt nach Fertigstellung als kleine Notiz an der zuvor ausgewählten Stelle.
- 6 Erneutes Anzeigen des Kommentarfeldes durch einfaches Klicken auf die Notiz.
- Pearbeiten bzw. Löschen des Kommentar erfolgt durch einfaches Klicken auf die Notiz mittels der rechten Maustaste.



Kommentar einfügen

- Mit Hilfe des Buttons "Neuer Kommentar" erscheint direkt im Arbeitsfeld ein gelb hinterlegtes Kommentarfeld.
- Dieser Kommentar ist direkt zu bearbeiten.

Anmerkung:


Der Kommentar ist im Prozessplan nicht sichtbar. Es verbleibt lediglich eine Notiz an der Stelle des Kommentars.

Des Weiteren erscheinen Kommentare nicht im Plot.






Prozessmodellierung – Kommentierung durch Kaizen-Blitze








- Swimlanes/ Zeitachsen
- Prozesselemente
- Verbinder

Gestaltungselemente






Auswertung








Gestaltungselemente

- 1 Bedienfenster
- 2 Swimlanes/ Zeitachsen
- 3 Prozesselemente
- 4 Verbinder











Auswertung – Vorbereitung zur Ausgabe


Ausrichtung von Gestaltungselementen

Mit Hilfe dieser Buttons können die Gestaltungselemente im Prozessplan ausgerichtet werden.

Falls diese fixiert sein sollten, muss die Fixierung zuerst aufgehoben werden.

- 1 Gestaltungselemente auswählen.
- Ausrichtungsbutton betätigen (z.B. "Oben ausrichten" .).
- 3 Gestaltungselemente werden neu angeordnet.









Auswertung – Vorbereitung zur Ausgabe

- 1 Betätigen des Buttons "Autorendaten".
- Eingabefelder des Dialogs."Benutzerdaten" ausfüllen und mit "OK" bestätigen.
- 3 Auf allen Zeichenblättern wird ein Textfeld mit den Benutzerdaten angelegt bzw. angepasst, falls bereits ein Textfeld auf dem Zeichenblatt vorhanden ist.




Autorendaten einfügen

Mit Hilfe des Buttons "Autorendaten" wird auf allen Zeichenblättern ein Textfeld mit Informationen zum Projekt angelegt.













Auswertung – Komprimierung




Dateigrößenkomprimierung

- Durch Betätigen des Buttons "Ausgeblendete Informationen entfernen" wird die Dateigröße von aixperanto reduziert.
- Die Größe des Dokumentes wird dadurch komprimiert, indem nicht verwendete Designs, nicht verwendete Master-Shapes und das Vorschaubild entfernt werden.










Plotten I/V

Konfiguration des Druckers

- Unter Datei "Start" → "Einstellungen" → "Drucker und Faxgeräte" anklicken
- Im erscheinenden Fenster den Plotter durch Doppelklick auswählen
- 3 Über "Drucker" → "Eigenschaften" auswählen
- Im erscheinenden Fenster unter der Registrierkarte "Allgemein" "Druckeinstellungen…" wählen
- 5 Anschließend im Reiter "Papiergröße" "weitere Größen…" auswählen








Plotten II/V

Konfiguration des Druckers

- Onter "Name" "Benutz.1:" auswählen. Dann Breite auf 841 mm und Höhe auf 1500 mm einstellen.
- Anschließend auf "OK" klicken.
- Nun den Vorgang ab Schritt 5 mit neuem Benutzer wiederholen und die Höhe variieren.
- 9 Wenn ausreichend Benutzereinstellungen vorgenommen sind, mit "OK" bestätigen.
- 10 In Druckeinstellungen ebenfalls "OK" klicken.
- Der Einfachheit halber, sollte die Größe des Prozessplanes in der Länge von 1500 mm ausgehend nur in Schritten von 500mm ansteigen.
- Die Breite von 841 mm ist durch das Papierformat vorgeschrieben und einzustellen, sodass die volle Breite ausgenutzt werden kann.
 - Bei der Breiten- und Höheneinstellung auf die Pfeile achten.



Diese Einstellungen dienen einem schnellen und unkomplizierten Drucken, damit die Größen nicht ständig neu eingestellt werden müssen.





Plotten III/V

Prozessplan erstellen

- 1 Der Prozess ist in Visio zu erstellen.
- Es ist darauf zu achten, dass die zu druckende Datei nur das Zeichenblatt mit dem Prozessplan enthält.
- 3 Den fertigen Prozessplan entsprechend speichern.
- Es ist darauf zu achten, dass die eingereichte Datei frei von Fehlern ist.

Fehler sind vor dem Plotten zu beheben.


Eine erneute Erstellung eines gesamten Prozessplanes ist sehr kosten- und arbeitsintensiv.

Alle weitere Zeichenblätter sind zu löschen.



Drucken

- In Visio über Datei "Drucken" anklicken und den zuvor eingerichteten Drucker auswählen.
- 2 Anschließend auf "Eigenschaften" klicken.








Plotten IV/V

Drucken

- Im Reiter "Registrierkarte" unter "Größe der Anwendungsseite" zur Druckgröße passende Benutzereinstellung wählen.
- 5 "Keine Skalierung" markieren.
- Im Reiter "Optionen" unter "Qualität:" "Schnell" wählen.










Plotten V/V


Drucken

- 7 Im Reiter "Weitere Optionen" "Automatisches Rotieren" und bei großen Datenmengen "…Im Computer" anklicken.
- 8 Abschließend mit "OK" bestätigen und Druckvorgang starten.
- Durch "...Im Computer" wird das Dokument nur portionsweise an den Drucker verschickt. Diese Option nur wählen, wenn Druckerspeicher gering ist.














Auswertung – Exportieren in Dateien

- 1 Betätigen des Buttons "Daten exportieren" in der Toolbar.
- 2 MS Excel wird geöffnet.
- 3 Visio-Darstellung wird in Excel-Darstellung überführt.
- Es öffnet sich das unten dargestellte Excel-Fenster.

Excel erlaubt eine Auswertung hinsichtlich der Durchlaufzeiten, Übergangszeiten etc.







Auswertung – Exportieren in Dateien

Erstellen einer PDF-Datei

Bei Betätigen des Buttons "Als PDF veröffentlichen" wird aus den Zeichenblättern von aixperanto eine PDF-Datei erzeugt.

- 1 Betätigen des Buttons in der Toolbar.
- Wählen eines Verzeichnisses und mit "OK" bestätigen. Die Visio-Zeichenblätter werden in ein PDF-Dokument überführt.
- Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie das Add-In "Speichern unter PDF oder XPS" von Microsoft für MS Office 2007 installieren. Dieses Add-In liegt auf der aixperanto-CD zur Installation bereit. Die Installationsbeschreibung finden Sie im Kapitel "Installation" dieses Benutzerhandbuches.
- i Ist die Breite oder die Höhe eines Zeichenblattes von aixperanto größer als 5000 mm, kann es im PDF-Dokument nicht vollständig dargestellt werden → Die Ränder werden abgeschnitten. Der Benutzer wird mit einer Warnung darauf aufmerksam gemacht.










Beispiel eines mit aixperanto dargestellten Prozesses inkl. Schwachstellen



© WZL/Fraunhofer IPT





Gliederung

- 1 Motivation
- 2 Installation
- 3 Handhabung
- 4 Visio-Kurzbefehltasten
- 5 Anwendungserfahrung
- 6 Ansprechpartner





Kurzbefehltasten

j

Bei MS Visio Professional 2007 handelt es sich um ein Produkt der MS Office Familie. Alle gängigen Tastenkombinationen, wie beispielsweise Strg+C (Kopieren), Strg+V (Einfügen), Strg+S (Speichern) etc. sind auch hier anwendbar.

Weitere Visio-Funktionen

- 1 Vergrößern des Zeichenblattes
- 2 Verkleinern des Zeichenblattes
- 3 Vergrößern eines ausgewählten Bereiches
- 4 Verschieben des Zeichenblattes
- 5 Öffnen des Dialogfeldes "Shapes ausrichten"



Tastenkombination

- 1 Strg + 1 gedrückt halten und Klicken der rechten Maustaste <u>oder</u> Strg + Betätigen des Mausrädchens
- 2 Strg + T gedrückt halten und Klicken der linken Maustaste
- 3 Strg + T gedrückt halten und einen Markierungsrahmen um den Bereich ziehen, den Sie vergrößern möchten
- Strg + gedrückt halten, während Sie mit der rechten Maustaste das Zeichenblatt verschieben oder + Betätigen des Mausrädchens
- 5 F8





Kurzbefehltasten

Weitere Funktionen

- Verkleinern des Zeichenblattes, damit gesamtes Zeichenblatt sichtbar wird
- 7 Gruppieren markierter Shapes
- 8 Gruppierung der markierten Gruppe aufheben
- 9 Markierte Shapes in den Vordergrund stellen
- Markierte Shapes in den Hintergrund stellen
- Drehen des markierten Shapes nach Links
- Drehen des markierten Shapes nach Rechts drehen
- 13 Horizontales Drehen des Shapes
- 14) Vertikales Kippen des Shapes

Tastenkombination

- 6 Strg + N drücken
- Gewünschte Shapes markieren und Strg + G drücken
- 8 Gruppe markieren und Strg + 1 ∪ drücken
- 9 Shapes markieren und Strg + ☐+ F drücken
- 10) Shapes markieren und Strg + 1 + B drücken
- 11) Shape markieren und Strg + L drücken
- 12) Shape markieren und Strg + R drücken
- 13) Shape markieren und Strg + H drücken
- 14) Shape markieren und Strg + J drücken





Kurzbefehltasten

Weitere Funktionen

- Anzeigen der geöffneten Zeichnungsfenster untereinander
- Anzeigen der geöffneten Fenster nebeneinander
- Anzeigen der geöffneten Zeichnungsfenster, sodass der Titel jedes Fensters erkennbar ist
- Wechseln von Shape zu Shape auf dem Zeichenblatt
- Wechseln von Shape zu Shape auf dem Zeichenblatt in umgekehrter Reihenfolge
- Aufheben der Markierung eines Shapes
- Präzisionsausrichtung des markierten Shapes um jeweils ein Pixel

Tastenkombination

15 1 + F7 drücken



17 Alt + F7 drücken

18 Tabulatortaste drücken

19 1 + Tabulatortaste drücken

20 ESC-Taste drücken

21 + Pfeiltasten drücken





Gliederung

- **1** Motivation
- 2 Installation
- 3 Handhabung
- 4 Visio-Kurzbefehltasten
- 5 Anwendungserfahrung
- 6 Ansprechpartner





Abbildung der Wirklichkeit im Unternehmen – Modellierung von Prozessen




- Einzelne Prozessschritte sind definiert und abgebildet.
- Zusammenhänge und Reihenfolge der Schritte sind auf einen Blick erkennbar.
- Prozessstruktur ist deutlich zu erkennen und somit auch mögliche Schwachstellen .
- Orientierung für das Management: Läuft der Prozess optimal?

Für eine sinnvolle Prozessbewertung ist es wichtig, die Abläufe im Gesamtprozess zu analysieren und in einem Modell übersichtlich darzustellen.






Der richtige Detaillierungsgrad bei der Prozessanalyse ist entscheidend







Phasen der zielorientierten Prozessanalyse und -gestaltung



© WZL/Fraunhofer IPT







Quantitative Auswahl der zu optimierenden Kernprozesse

Analyse des Verhältnisses zwischen Prozesswertbeitrag und -häufigkeit

ABC-Analyse: Konzentration auf die wertmäßige Bedeutung der Produkte/Prozesse



XYZ-Analyse: Konzentration auf die Auftretenshäufigkeit der Produkte/Prozesse




		Х	Y	Z
	Α	Hohe wertmäßige Bedeutung Hohe Auftretenshäufigkeit	Hohe wertmäßige Bedeutung Mittlere Auftretenshäufigkeit	Hohe wertmäßige Bedeutung Geringe Auftretenshäufigkeit
	В	Mittlere wertmäßige Bedeutung Hohe Auftretenshäufigkeit	Mittlere wertmäßige Bedeutung Mittlere Auftretenshäufigkeit	Mittlere wertmäßige Bedeutung Geringe Auftretenshäufigkeit
	С	Geringe wertmäßige Bedeutung Hohe Auftretenshäufigkeit	Geringe wertmäßige Bedeutung Mittlere Auftretenshäufigkeit	Geringe wertmäßige Bedeutung Geringe Auftretenshäufigkeit





Aufnahme des Ist-Prozesses im Workshop





Prozessmodellierung – Darstellung des Ist-Zustands gemeinsam mit den Mitarbeitern

Ziel

Identifikation von
 Rückschleifen, Liegezeiten und Fehlerquoten im
 Prozess

Ansatz


- Mitarbeiterbefragung
 - Mitarbeiter sprechen eine Sprache
 - Mitarbeiter identifizieren die Schwachstellen selbst







- Überprüfung des Prozessplans
- Abstimmung des Prozessplans
- Korrektur des Prozessplans








Ablauf der Prozessmodellierung (I/III)

Durchgang 1

- Identifikation und Festlegung der Abteilungen, die an dem zu untersuchenden Prozess partizipieren
- Aufteilung der Abteilungen auf "Swimmlanes" (Erstaufnahme auf Metaplane)
- Prozessaufnahme
 - Bestimmung der Haupttätigkeiten
 - Bestimmung des Eingangs/Ausgangs der einzelnen Tätigkeiten (z.B. Dokumente)
 - Bestimmung der **Prozessflüsse** samt erster **Schwachstellen** (z.B. Bestände)








Ablauf der Prozessmodellierung (II/III)

Durchgang 2


- Prozessaufnahme Bestimmung der Prozesscharakteristika (Prozesszeit, Übergangszeit, Hilfsmittel, Ausschussrate etc.)
 - Bestimmung der Prozesszeit und Übergangszeit
 - Bestimmung des Hilfsmittels
 - Kennzeichnung weiterer Schwachstellen (rote Bemerkungen)







Durch Prozessorientierung können Prozesse hinsichtlich ihres Wertschöpfungsbeitrags beurteilt werden








Ablauf der Prozessmodellierung (III/III)

Durchgang 3

- Überprüfung des fertigen Prozessplanes durch die am Workshop beteiligten Mitarbeiter
 - Alle Mitarbeiter erklären sich mit dem aufgenommenen Prozessplan einverstanden ("Schweigen ist Zustimmung")
 - Bestimmung des Wertschöpfungsgrades
 - Bestimmung des **Standardisierungsgrades**
 - Kennzeichnung weiterer **Schwachstellen** (rote Bemerkungen)








Visualisierung von Ist- und Soll-Prozess macht die Verbesserung des Prozesses offensichtlich

IST-Prozess




- viele Rückschleifen
- keine Standards
- geringe Wertschöpfung
- viele Abteilungsübergänge

Durchlaufzeit 18 Tage

~ 28% Einsparung

SOLL-Prozess



- eindeutiger Prozessfluss
- Fokussierung auf Wertschöpfung
- erhöhte Standardisierung
- klar def. Schnittstellen

Durchlaufzeit 13 Tage





Die größten Potenziale zur Reduzierung der Durchlaufzeit liegen in den Wartezeiten




© WZL/Fraunhofer IPT





Verschiedene Möglichkeiten existieren bei der Soll-Prozessgestaltung







Das Maßnahmenformular bietet sich als Unterstützung an

Maßnahme

Meilensteine in der Fertigung definieren und visualisieren

Schwachstelle


Keine Meilensteindefinition in der Fertigung, nur der Endtermin, dadurch oft Verzögerungen im Verlauf der Fertigung

	Beschreibung			O.K.	
Verantwortlicher	Hr. Meier - Modulleiter	Abgeschlossen bis	30. Juni 2009		
Beteiligte	Gesamtes Modul				
Ziel / Ergebnis	Meilensteinplanung und Visualisierung in der Fertigung				
1.Schritt	Konzept für Meilensteinplanung und –visualisierung erarbeiten				
2.Schritt	Schritt Meilensteinvisualisierung im Werkzeugbau umsetzten				
3.Schritt	Meilensteinplanung ab 01. Mai 2009 für jeden neuen Auftrag durchführen				
4.Schritt	Allen Mitarbeitern das neue Konzept vorstellen				
Kosten	Weniger hoch	Nutzen	Sehr hoch		





Nutzen und Aufwand der aus dem Prozess abgeleiteten Maßnahmen







Gliederung

- **1** Motivation
- 2 Installation
- 3 Handhabung
- 4 Visio-Kurzbefehltasten
- 5 Anwendungserfahrung
- 6 Ansprechpartner





Ihre Ansprechpartner am WZL der RWTH Aachen







Dipl.-Ing. Till Potente

Abteilungsleiter Abteilung Produktionsmanagement Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen Steinbachstraße 19

D-52074 Aachen

241/ 80 27387 3 0175/ 4300711

Dipl.-Ing. Fabian Bachmann

Gruppenleiter Prozessmanagement

241/80 28094

0 172/ 2661688



